



دستورالعمل حمل و نقل مواد پرتوزا (۱)

- مواد پرتوزا حتماً دارای برچسب علامت خطر تشعشع، میزان اکتیویته و

اسم ماده پرتوزا باشند؛

- افراد کارآزموده می بایست در مورد حمل و نقل مواد پرتوزا عمل کنند؛

- به افراد غیرمجاز اجازه حمل و نقل مواد پرتوزا داده نشود و ممانعت

گردد؛

- جابجائی مواد پرتوزا می بایست در مدت زمان کوتاه انجام پذیرد؛



دستورالعمل حمل و نقل مواد پرتوزا (۲)

- مواد پرتوزا حتماً در درون حفاظ سربی ایمن قرار داده و جابجا شود ؛
- در زمان جابجائی حتماً از داشتن فیلم بیج و دزیمتر فردی خود مطمئن شوید ؛

- به هنگام جابجائی مواد رادیواکتیو دقت شود که از دستتان نیافتد و یا



ریخته نشود ؛

دفتر فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، ضلع شمال شرقی بیمارستان امام خمینی (ره)، ساختمان کابلی، اتاق ۱۷ تلفن: ۰۲۱۶۶۵۸۱۵۶۳ وبسایت: <http://rpo.tums.ac.ir>



دانشگاه علوم پزشکی تهران



دفتر فیزیک بهداشت کل
دانشگاه علوم پزشکی تهران

در صورت ریختن ماده پرتوزا آن منطقه را محصور، علامت خطر تشعشع

گذارده ، به مسئول فیزیک بهداشت اطلاع داده و در جهت رفع آلودگی

بکوشید ؛

دفتر فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، ضلع شمال شرقی بیمارستان امام خمینی (ره)، ساختمان کابلی، اتاق ۱۷ تلفن: ۰۲۱۶۶۵۸۱۵۶۳ وبسایت: <http://rpo.tums.ac.ir>