



سازمان انرژی اتمی ایران

مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور  
دفتر امور حفاظت در برابر اشعه کشور

ضوابط دریافت پروانه و مسئولیت‌ها

شماره شناسه: INRA-RP-RE-100-10/51-0-Bah.1389

شماره بازنگری: صفر

تاریخ اجرا: بهمن ۱۳۸۹

## فهرست مطالب

| عنوان  | شماره صفحه |
|--|------------|
| ۱- هدف   | ۱          |
| ۲- دامنه کاربرد                                    | ۱          |
| ۳- تعاریف  | ۱          |
| ۴- مسئولیت اصلی                                    | ۴          |
| ۵- رویه‌های کاری                                   | ۴          |
| ۶- مسئولیت‌های دارندگان پروانه اشتغال              | ۹          |
| ۷- مراحل اظهار و پروانه اشتغال                     | ۹          |
| ۸- بازنگری   | ۹          |
| ۹- مستندات مرتبط                                   | ۱۰         |
| ۱۰- سوابق  | ۱۰         |
| ۱۱- تاریخچه  | ۱۱         |
| پیوست ۱ - مقادیر D برای برخی از رادیونوکلئیدها     | ۱۲         |
| پیوست ۲ - سطوح معاف پرتوزایی هسته‌های پرتوزا       | ۱۳         |
| پیوست ۳ - نمودار درختی مراحل اظهار و پروانه اشتغال | ۱۸         |
| پیوست ۴ - فرم اظهارنامه منابع پرتو                 | ۱۹         |

## ضوابط دریافت پروانه و مسئولیت‌ها

### -۱ هدف

هدف این مدرک ارائه الزاماتی است که براساس قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۹ هیئت وزیران و اصلاحیه آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۶ و "استانداردهای پایه حفاظت در برابر اشعه و اینمی منابع پرتو" و بهمنظور ایجاد یک سیستم هماهنگ، کارآمد و مؤثر جهت صدور پروانه استغفال برای فعالیت‌های مندرج در بند‌های ۱ تا ۴ ماده ۳ قانون حفاظت در برابر اشعه و مسئولیت‌های مرتبط تدوین شده است.

### -۲ دامنه کاربرد

الزامات این مدرک در خصوص انجام هرگونه فعالیت در رابطه با موارد زیر قابل اجرا است:

- ۱- منابع پرتو؛
- ۲- کار با اشعه؛
- ۳- احداث، تأسیس، راهاندازی، بهره‌برداری، ازکاراندازی و تصدی هر واحدی که در آن کار با اشعه انجام شود؛
- ۴- هرگونه فعالیت در رابطه با منابع پرتو شامل واردات و صادرات، ترخیص، توزیع، تهیه، تولید، ساخت، تملک، اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، معاملات، پیمانکاری، نقل و انتقال، کاربرد، پسمنداری و خدمات پرتوی.

تبصره: الزامات این مدرک جهت تأسیسات چرخه سوخت هسته‌ای به کار نمی‌رود.

### -۳ تعاریف

#### ۱-۳ پرتو:

منظور پرتوهای یونساز و غیریونساز است.

#### ۲-۳ پرتوزا/ی:

کمیت A برای مقداری از هسته پرتوزا در تراز انرژی و زمان معین که به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$A = \frac{dN}{dt}$$

و در آن  $dN$  ارزش انتظاری تعداد واپاشی خودبه‌خود هسته در تراز انرژی معین و در زمان  $dt$  است. یکای

پرتوزا/ی در سیستم SI عکس ثانیه ( $1/s$ ) است که بکرل (Bq) نامیده می‌شود.

#### ۳-۳ پرتوگیری:

عمل یا شرایط قرار دادن یا قرارگرفتن در معرض تابش پرتو. پرتوگیری می‌تواند شامل پرتوگیری خارجی (از منابع خارج از بدن) یا پرتوگیری داخلی (از منابع داخل بدن) باشد. پرتوگیری را می‌توان به صورت پرتوگیری عادی یا پرتوگیری بالقوه؛ و یا به صورت پرتوگیری شغلی، پزشکی و مردم؛ و در شرایط مداخله، به صورت پرتوگیری اورژانس یا ممتد طبقه‌بندی نمود.

**۴-۳ پرتوگیری بالقوه:**

پرتوگیری که در شرایط عادی انتظار آن نمی‌رود ولی ممکن است دراثر وقوع سانحه در منبع و یا پیامد وقایع محتمل، نظیر نقص فنی تجهیزات یا اشتباه انسانی، رخ دهد.

**۵-۳ پرتهای غیریونساز:**

از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه به پرتهایی اطلاق می‌گردد که نتوانند در مواد بیولوژیکی یونسازی نمایند.

**۶-۳ پرتهای یونساز:**

از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه به پرتهایی اطلاق می‌گردد که بتوانند در مواد بیولوژیکی یونسازی نمایند.

**۷-۳ پسمان پرتوزا:**

موادی به هر شکل فیزیکی که در اثر فعالیت پرتوی یا مداخله بدون استفاده خاص باقی بمانند، مشروط براین که اولاً حاوی مواد پرتوزا یا آلوده به مواد پرتوزا باشند، به طوری که پرتوزایی با غلظت پرتوزایی آن‌ها بیشتر از مقادیر تعیین شده توسط واحد قانونی باشد، ثانیاً پرتوگیری ناشی از این مواد خارج از شمول "استانداردهای پایه حفاظت در برابر پرتهای یونساز و اینمی منابع پرتو" نباشد.

**۸-۳ پروانه اشتغال:**

یک سند رسمی است که توسط واحد قانونی براساس مندرجات فصل دوم قانون در رابطه با مفاد ماده ۳ آن، در صورت رعایت کلیه مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و استانداردها، ضوابط و دستورالعمل‌های حفاظت در برابر اشعه غیر از مواردی که به‌ Mogub "استانداردهای پایه حفاظت در برابر پرتهای یونساز و اینمی منابع" مستثنی شده است، برای مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانونی صادر می‌گردد.

**۹-۳ تأسیسات پرتودهی:**

ساختمان یا تأسیساتی که در آن شتاب‌دهنده ذرات، دستگاه پرتو ایکس با منبع قوی، تأسیسات پرتودرمانی، تأسیسات سترون‌سازی، تأسیسات جلوگیری از خرابی محصولات تجاری و نیز برخی از تأسیسات پرتونگاری صنعتی که می‌توانند میدان شدید پرتو یونساز تولید کنند، استفاده می‌شود.

**۱۰-۳ چرخه سوخت:**

کلیه عملیات مربوط به تولید انرژی هسته‌ای شامل معدن‌کاری، آسیاب کردن، فرابری و غنی‌سازی اورانیم و توریم؛ تولید سوخت هسته‌ای؛ کار با راکتورهای هسته‌ای؛ بازفرابری سوخت هسته‌ای؛ از رده خارج‌سازی؛ هر فعالیت مربوط به پسمانداری و یا هرگونه فعالیت در زمینه پژوهش یا توسعه هریک از موارد فوق است.

**۱۱-۳ چشمه باز:**

مواد پرتوزایی که تعریف چشمه بسته برای آن‌ها صدق نکند.

**۱۲-۳ چشمه بسته:**

ماده پرتوزایی که درون یک محفظه مسدود جای گرفته، یا ذرات آن کاملاً بهم متصل و جامد باشند، به طوری که در اثر فرسایش یا اشتباهات قابل پیش‌بینی، مواد پرتوزا در کاربرد مورد نظر نشست نکند.

**۱۳-۳ چشمه پرتوزا:**

ماده پرتوزا در فرم چشمه باز یا بسته است.

**۱۴-۳ دارنده پروانه اشتغال:**

یک شخص است که پروانه را از " واحد قانونی" بر اساس مفاد فصل دوم قانون جهت اقدامات لازم مندرج در آن دریافت می‌دارد.

**۱۵-۳ دستگاه مولد پرتو غیریونساز:**

هر دستگاهی که تولیدکننده یک یا چند نوع از پرتوهای غیریونساز باشد.

**۱۶-۳ دستگاه مولد پرتو یونساز:**

دستگاه مولد پرتو شامل پرتو ایکس، نوترون، الکترون و سایر ذرات باردار که در صنایع، پزشکی و یا علوم به کار برده می‌شود.

**۱۷-۳ ریسک:**

واژه‌ای است برای بیان وقوع یا احتمال خطرات جانی و مالی و یا اثرات زیان‌آور ناشی از پرتوگیری یا پرتوگیری بالقوه، و به کمیت‌هایی بستگی دارد که بزرگی یا ماهیت آن‌ها در بروز اثرات زیان‌بار مؤثر است.

**۱۸-۳ شخص مسئول:**

شخص حقیقی است که برابر ضوابط مربوطه واجد صلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم برای تصدی و نظارت بر کلیه امور مربوط به کار با اشعه در محدوده پروانه باشد.

**۱۹-۳ فعالیت پرتوی:**

هرگونه فعالیت بشری که منجر به افزایش منابع یا مسیرهای پرتوگیری یا تعداد افراد پرتودیده شود، یا با تغییر مسیرهای پرتوگیری از منابع موجود، باعث افزایش پرتوگیری یا احتمال پرتوگیری افراد و یا تعداد افراد پرتودیده گردد.

**۲۰-۳ قانون:**

در این مردک به قانون حفاظت در برابر اشعه اطلاق می‌گردد.

**۲۱-۳ متقاضی:**

هر سازمان، بنیاد، مؤسسه، نهاد، شرکت، تعاونی، دفتر و انجمن اعم از دولتی، خصوصی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، صنفی و یا هر فردی که براساس قوانین کشوری مسئولیت و اختیارات لازم جهت فعالیت‌های مندرج در این مردک و تقاضای اعطای مجوز از واحد قانونی را داشته باشد.

**۲۲-۳ مجوز کار با اشعه:**

نوعی پروانه اشتغال است که در مورد مؤسسات پزشکی، صرفاً برای متخصصین گروه پزشکی، توسط کمیسیونی مرکب از دو نفر متخصص امور حفاظت در برابر اشعه از واحد قانونی و دو نفر کارشناس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تایید قرار می‌گیرد و از طرف واحد قانونی صادر می‌گردد.

**۲۳-۳ محصولات مصرفی:**

وسایلی مانند آشکارساز دود، علائم شب‌نما، یا لامپ‌های یونساز که حاوی مقدار کمی از مواد پرتوزا باشند.

**۲۴-۳ مسئول فیزیک بهداشت:**

شخص حقیقی است که برابر ضوابط مربوطه واجد صلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم برای تصدی مسئولیت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه باشد.

**۲۵-۳ منبع:**

هر عامل انتشار پرتوهای یونساز، مواد پرتوزا یا مواد حاوی ذرات پرتوزا و یا پرتوهای غیریونساز که بتواند باعث پرتوگیری شود.

**۲۶-۳ نسبت A/D:**

A، پرتوزایی چشم و D، مقدار پرتوزایی است که یک چشم پرتوزا با پرتوزایی بالاتر از آن، در صورت عدم برقراری اینمی و امنیت کافی، به دلیل داشتن پتانسیل قابل توجه در ایجاد اثرات قطعی، یک چشم خطرناک محسوب می‌شود. مقادیر D در پیوست ۱ داده شده است.

**۲۷-۳ واحد قانونی:**

بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه، واحد قانونی موظف به نظارت بر اجرای مقررات، آئین‌نامه‌ها و استانداردهای مربوطه می‌باشد. این مسئولیت از طرف سازمان انرژی اتمی ایران، به مرکز نظام اینمی هسته‌ای کشور به عنوان واحد قانونی تفویض شده است.

**۴-۱ مسئولیت اصلی**

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ضوابط این مدرک به عهده واحد قانونی است و کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در زمینه‌های ذکر شده در بند ۲ مسئولیت اجرای الزامات این مدرک را بر عهده دارند.

**۵-۱ رویه‌های کاری**

انجام هرگونه فعالیت پرتوی مندرج در بند ۲ ممنوع است، مگر آن‌که الزامات این مدرک از جمله مقررات اظهار و دریافت پروانه/مجوز رعایت شده باشد.

**۱-۵ موارد معاف:**

فعالیت‌های پرتوی و منابع آن که با شرایط ذیل مطابقت دارند از مقررات اظهار، مجوز و پروانه استغال معاف هستند:

۱-۱-۵ واردات هر لیزر کلاس I و II و کاربرد صنعتی آن‌ها؛

۲-۱-۵ واردات یا کاربرد هر منبع پرتوی رادیویی یا ماکروویو که شدت میدان الکتریکی و شدت میدان مغناطیسی و چگالی توان آن در فاصله‌ی ده سانتی‌متری از سطح منبع یا آنتن در تمام شرایط کاربرد کمتر از حدود پرتوگیری مردم بر اساس آخرین ویرایش استاندارد پایه ISIRI ۸۵۶۷ باشد؛

۳-۱-۵ واردات یا کاربرد هر دستگاه که داخل آن لامپ فرابنفش یا مادون قرمز تعییه شده است و بدنه‌ی دستگاه به‌گونه‌ای است که در تمامی شرایط استفاده هرگز احتمال تابش پرتوی آن به افراد وجود ندارد؛

۴-۱-۵ واردات یا کاربرد لامپ‌های روشینایی که شدت پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز آن‌ها در فاصله‌ی ده سانتی‌متری لامپ در تمام شرایط کار کمتر از حدود پرتوگیری مردم بر اساس آخرین ویرایش استاندارد پایه ISIRI ۸۵۶۷ باشد؛

۵-۱-۵ واردات یا کاربرد کلیه دستگاه‌هایی که در آن‌ها از امواج ماوراء صوت استفاده می‌گردد؛

۶-۱-۵ واردات یا کاربرد دستگاه‌های جوش به‌جز دستگاه‌های جوش القایی و رادیویی و دی‌الکتریک؛

۷-۱-۵ واردات یا کاربرد کلیه منابع میدان مغناطیسی مستقیم که چگالی شار آن در فاصله‌ی ده سانتی‌متری از سطح منبع در تمام شرایط کاربرد کمتر از حدود پرتوگیری مردم بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ۸۵۶۷ ISIRI باشد؛

۸-۱-۵ مواد یا اقلام پرتوزایی که پرتوزایی هسته‌های موجود در آن‌ها در هر زمان کمتر از مقادیر مندرج در پیوست ۲ باشد یا غلظت پرتوزایی آن‌ها از مقادیر مندرج در پیوست ۲ کمتر باشد، مشروط بر آن که جرم آن در هر زمان کمتر از ۱۰۰۰ کیلوگرم باشد؛

۹-۱-۵ هر سطح مستثنی که توسط واحد قانونی با توجه به مقادیر مندرج در پیوست ۲ اعلام شود؛

۱۰-۱-۵ دستگاه‌ای که پرتوزایی یا غلظت پرتوزایی مواد پرتوزایی موجود در آن‌ها از مقادیر ذکر شده در بندهای ۸-۱-۵ و ۹-۱-۵ بیشتر باشد مشروط به رعایت کلیه موارد زیر:

(الف) فقط از نوع چشمیه بسته استفاده شده باشد؛

(ب) نوع دستگاه توسط واحد قانونی تائید شده باشد؛

(ج) در شرایط عادی کار آهنگ دز در فاصله ۱۰ سانتی‌متری از هر سطح قابل دسترس از یک میکروسیورت در ساعت تجاوز نکند؛ و

(د) دز هیچ فردی از ۱۰ میکروسیورت در سال تجاوز نکند.

۱۱-۱-۵ مولدهای پرتو از یک مدل که نوع آن‌ها مورد تأیید واحد قانونی باشد و هر لامپ الکترونیکی، نظیر لامپ تصویر مشروط بر این‌که:

(الف) در شرایط عادی کار، حداکثر آهنگ معادل دز محیطی یا آهنگ معادل دز جهتی از یک میکروسیورت در ساعت در فاصله ۱/۰ متری از هر سطح قابل دسترس تجاوز نکند؛ یا

(ب) حداکثر انرژی پرتو تولید شده از ۵ کیلوالکترون ولت بیشتر نشود.

۱۲-۱-۵ هر موردی که توسط واحد قانونی رسما معاف اعلام گردد.

تبصره: فعالیت‌های پرتوی غیرموجه، نظیر موارد زیر، به عنوان موارد معاف تلقی نمی‌گردد:

(الف) فعالیت‌های پرتوی در زمینه‌های مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و یا اجناس یا هر محصول مشابهی که به‌واسطه آن مواد پرتوza بتوانند از طریق تنفس، بلع و جذب پوستی یا استعمال وارد بدن انسان شوند؛

(ب) فعالیت پرتوی در زمینه استفاده غیرضروری پرتوها و یا مواد پرتوza در اجناس و محصولات، نظیر اسباب بازی‌ها، جواهر یا زینت‌آلات.

## ۲-۵ موارد اظهار:

متقارنی به‌منظور اعلام مالکیت منابع یا قصد انجام فعالیت پرتوی قبل از شروع هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مندرج در دامنه کاربرد این مدرک، به‌جز موارد معاف، باید واحد قانونی را کتبای مطلع نماید. برای آن دسته از فعالیت‌های پرتوی که ریسک پایینی دارند، نظیر موارد زیر، تکمیل فرم اظهارنامه (پیوست ۴) کافی است و نیازی به اخذ مجوز یا پروانه ندارند:

(الف) به‌کارگیری منابع پرتو در موارد زیر:

۱-۲-۵ استفاده از چشممه‌های بسته با نسبت A/D کمتر از ۱/۰۰۰۰ برای مقاصد آموزشی؛

۲-۲-۵ به‌کارگیری دستگاه‌های ایکس برای کنترل بار همراه مسافر؛

۳-۲-۵ دستگاه‌های سنجش ذرات معلق در هوا حاوی چشممه‌های پرتوza نظیر کریپتون ۸۵ (Kr-85)، منگنز ۵۶ (Mn-56) و نیکل ۶۳ (Ni-63) و کار با آن‌ها در صورتی که پرتوگیری از آن‌ها در شرایط عادی کار ناچیز و ریسک و شدت پرتوگیری بالقوه نیز قابل اغماض باشد؛

- ۴-۲-۵ دستگاه‌های طیف‌سنجی مزبauer<sup>۱</sup> که با چشم‌های پرتوزا مانند کیالت ۵۷ (Co-57) کار می‌کنند، در صورتی که پرتوگیری از آن‌ها در شرایط عادی کار ناچیز و ریسک و شدت پرتوگیری بالقوه نیز قابل‌غماض باشد؛
- ۵-۲-۵ سایر منابع یا فعالیت‌های پرتوی غیرمعاف که پرتوگیری در شرایط عادی کار ناچیز و ریسک و شدت پرتوگیری‌های بالقوه نیز قابل‌غماض باشد، مشروط براین که مورد تایید واحد قانونی قرار گرفته باشد؛
- ۶-۲-۵ دستگاه تراکم‌سنج استخوان معمولی با دسته پرتو مدادی-شکل<sup>۲</sup>؛
- ب) واردات منابع پرتو در موارد زیر:
- ۷-۲-۵ دستگاه ام آر آی<sup>۳</sup>؛
- ۸-۲-۵ دستگاه‌های فوتوپرای نوزادان؛
- ۹-۲-۵ دستگاه‌های استریل‌کننده آب و هوا با لامپ فرابینفش؛
- ۱۰-۲-۵ ترانس ایلو مینیتور؛
- ۱۱-۲-۵ تشخیص اسکناس؛
- ۱۲-۲-۵ حشره‌کش فرابینفش؛
- ۱۳-۲-۵ لیزر ایمیجر؛
- ۱۴-۲-۵ تجهیزات دوربین مدار بسته؛
- ۱۵-۲-۵ تجهیزات صوتی و تصویری مدار بسته؛
- ۱۶-۲-۵ لبراتور زبان؛
- ۱۷-۲-۵ دروازه کنترل فلزیاب (مغناطیسی)؛
- ۱۸-۲-۵ خشک‌کن UV با توان فرابینفش کمتر از ۱۰ وات؛
- ۱۹-۲-۵ سیستم عکس‌برداری از ژل و متعلقات، ژل داکیومنتیشن؛
- ۲۰-۲-۵ لایت کیور دندانپزشکی؛
- ۲۱-۲-۵ دستگاه تصویربرداری چشمی؛
- ۲۲-۲-۵ واردات و توزیع محصولات مصرفی (به تعریف رجوع شود)؛
- ۲۳-۲-۵ واردات چشم‌های بسته با نسبت A/D کمتر از ۱ /۰۰۰۰۰.

### ۳-۵ پروانه اشتغال:

- ۱-۳-۵ منابع و فعالیت‌های پرتوی مندرج در دامنه کاربرد این مدرک (بند ۲) به جز موارد معاف و اظهار (بند‌های ۱-۵ و ۲-۵) مستلزم اخذ پروانه اشتغال از واحد قانونی هستند.
- تبصره ۱- کلیه الزامات ذکر شده برای پروانه اشتغال در این مدرک، شامل "مجوز کار با اشعه" نیز می‌شوند.
- تبصره ۲- در صورت درخواست متقاضی، برای مواردی مانند ترخیص، ورود، نصب و حمل یکسره منابع پرتو که در پروانه متقاضی ذکر نشده است، واحد قانونی به صورت موردي مجوز صادر می‌نماید.
- ۲-۳-۵ برای دریافت پروانه اشتغال، متقاضی باید اطلاعات لازم در مورد هدف از به کارگیری منبع و برنامه‌های حفاظت و ایمنی خود را براساس ضوابط مربوطه به واحد قانونی ارائه نماید.

1- mossbauer

2 - pencil beam

3 - MRI

۳-۳-۵ به طور کلی برای صدور پروانه اشتغال باید هریک از اهداف فعالیت پرتوی مورد به مورد بررسی گردد. در برخی از موارد ممکن است پروانه اشتغال به صورت چند مرحله‌ای داده شود. به عنوان مثال برای برخی از مراکز که انجام اصلاحات حفاظتی بعد از احداث بنا مشکل باشد، نظیر مراکز بزرگ پرتووده‌ی گاما یا مراکز رادیوتراپی، واحد قانونی ممکن است پروانه اشتغال را در چند مرحله تحت عنوانین پروانه تاسیس، پروانه احداث، پروانه راهاندازی، پروانه بهره‌برداری و غیره صادر نماید.

**تبصره:** درخصوص موسسات پزشکی کار با پرتو بر اساس تبصره ماده ۴ قانون و براساس ضوابط مربوطه "مجوز کار با اشعه" صادر می‌گردد.

۴-۳-۵ مشخصات منابع و فعالیت‌های پرتوی که بهموجب پروانه اشتغال مجاز شناخته شده باشند، در پروانه اشتغال همراه با شرایط و محدودیت‌های مربوطه ذکر می‌شود.

۵-۳-۵ پروانه اشتغال برای مدت مشخص بر اساس ضوابط مربوطه صادر می‌گردد و دارنده پروانه اشتغال مکلف است دو ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست خود را جهت تمدید به واحد قانونی ارائه نماید. عدم ارائه درخواست به منزله انصراف از ادامه فعالیت پرتوی محسوب می‌گردد.

۶-۳-۵ دارنده پروانه در صورت انصراف از ادامه فعالیت پرتوی در مدت اعتبار پروانه، باید مراتب را کتبی و در اسرع وقت به واحد قانونی اعلام نماید و نسبت به مشخص نمودن وضعیت منابع تحت اختیار خود اقدام نماید.

۷-۳-۵ پس از ارائه درخواست تمدید پروانه به واحد قانونی، پروانه فعلی در صورتی که قبل از طبق مفاد ماده ۱۷ قانون به حالت تعليق در نیامده و یا لغو نشده باشد تا زمان تمدید و یا صدور پروانه جدید و یا لغو پروانه فعلی اعتبار خواهد شد.

۸-۳-۵ فعالیت‌های پرتوی زیر از جمله فعالیت‌هایی هستند که ریسک بالایی دارند و نیاز به پروانه اشتغال دارند:

الف) به کارگیری منابع پرتو در موارد زیر:

۱-۸-۳-۵ تاسیسات پرتووده‌ی شامل پرتووده‌ی برای استریل کردن، پرتووده‌ی برای نگهداری مواد غذایی، پرتووده‌ی به خون یا بافت و گاما سل؛

۲-۸-۳-۵ تله‌ترایپی؛

۳-۸-۳-۵ پرتونگاری صنعتی؛

۴-۸-۳-۵ کالیبراسیون دستگاه‌های سنجش پرتو؛

۵-۸-۳-۵ چاه پیمایی؛

۶-۸-۳-۵ برآکی تراپی؛

۷-۸-۳-۵ دستگاه‌های سطح سنجی؛

۸-۸-۳-۵ پزشکی هسته‌ای؛

۹-۸-۳-۵ کنترل بار بهروش شتابدهنده؛

۱۰-۸-۳-۵ رادیوگرافی تک‌دندان؛

۱۱-۸-۳-۵ رادیولوژی تشخیصی و مداخله‌ای؛

۱۲-۸-۳-۵ رادیولوژی تشخیصی و مداخله‌ای حیوانات؛

۱۳-۸-۳-۵ دستگاه تراکم‌سنج استخوان با دسته پرتو بادیزبزی شکل<sup>۱</sup>؛

۱۴-۸-۳-۵ نصب، تعمیر، سرویس و کنترل کیفی منابع پرتو؛

۱۵-۸-۳-۵ انواع دستگاه‌های شتابدهنده ذرات باردار؛

۱۶-۸-۳-۵ کیت‌های رادیوایمونوآسی مورد استفاده در آزمایش‌های تشخیص طبی با استفاده از مواد پرتوزا به روش خارج از بدن؛

۱۷-۸-۳-۵ آموزش بهنحوی که در طی فرآیند آموزش از منبع پرتو استفاده شود؛

۱۸-۸-۳-۵ خدمات آزمایش‌های طیف‌سننجی مواد پرتوزا؛

۱۹-۸-۳-۵ خدمات دزیمتری فردی و محیطی؛

۲۰-۸-۳-۵ خدمات پسمانداری؛

۲۱-۸-۳-۵ فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی و صنعتی به جز موارد مشمول مقررات اظهار و معاف؛

۲۲-۸-۳-۵ تولید رادیوایزوتوپ؛

۲۳-۸-۳-۵ دستگاه‌های آنالیز با پرتو ایکس یا چشم‌های پرتو نظری XRF و XRD و فعال‌سازی نوترون با کاربردهای صنعتی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی و کار با آن‌ها؛

۲۴-۸-۳-۵ سنجشگرهای پرتوی ثابت و متحرک؛

۲۵-۸-۳-۵ فرآوری و استخراج کانه‌های پرتوزا از معادن؛

۲۶-۸-۳-۵ کنترل بار به روش شتابیده‌نده؛

۲۷-۸-۳-۵ کنترل کننده‌های امنیتی انسان و حیوان با استفاده از منابع پرتو؛

۲۸-۸-۳-۵ سیستم‌های سنجشگر ضخامت، سطح، رطوبت و دانسیته نظری: سنجشگرهایی که دارای چشم‌های بنا هستند،

سنجشگرهایی که از دستگاه‌های پرتوساز با لامپ اشعه ایکس استفاده می‌کنند،

دستگاه‌های حاوی چشم‌هایی، ویژه کنترل پرشدگی محصولات نظری بطری و قوطی کتسرو، رطوبت سنج،

دستگاه‌های سطح سنجی مخازن که حاوی چشم‌های سزیم-۱۳۷ و کجالت-۶۰ هستند، و

دستگاه‌های دانسیته سنج که به هدف تعیین وزن نظری سیمان به کار می‌روند؛

۲۹-۸-۳-۵ لیزرهای صنعتی کلاس B و III-B؛

۳۰-۸-۳-۵ لیزرهای پزشکی؛

۳۱-۸-۳-۵ منابع پرتوهای رادیویی و مایکروویو به جز موارد مشمول مقررات معاف و اظهار؛

۳۲-۸-۳-۵ منابع پرتوهای نوری به جز موارد مشمول مقررات معاف و اظهار؛

۳۳-۸-۳-۵ میدان‌های مغناطیسی ثابت؛

۳۴-۸-۳-۵ میدان‌های الکترومغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم،

(ب) واردات منابع پرتو در موارد زیر:

۳۵-۸-۳-۵ واردات و توزیع منابع پرتوزای صنعتی و پزشکی؛

۳۶-۸-۳-۵ دستگاه‌های لیزرهای کلاس III-B و IV (صنعتی و پزشکی)؛

۳۷-۸-۳-۵ فرماکروویو و قطعات یدکی شامل مگنترون؛

۳۸-۸-۳-۵ تجهیزات تلفن همراه شامل فرستنده و گیرنده؛

۳۹-۸-۳-۵ تجهیزات مخابراتی شامل فرستنده و گیرنده؛

۴۰-۸-۳-۵ بی‌سیم؛

۴۱-۸-۳-۵ لامپ‌های فرابینفس و مادون قرمز؛

۴۲-۸-۳-۵ دستگاه‌های اشعه فرابینفس و یا مادون قرمز؛

۴۳-۸-۳-۵ سایر مواردی که به آن اشاره نشده است بنا به تشخیص واحد قانونی.

## ۶- مسئولیت‌های دارندگان پروانه اشتغال

۱-۶ دارندگان پروانه اشتغال باید مسئولیت تهیه و اجرای اقدامات فنی و سازمانی مورد نیاز برای حصول اطمینان از حفاظت و ایمنی در رابطه با منابع و فعالیت‌های پرتوی که مجوز آن‌ها را دریافت کرده‌اند، به‌عهده بگیرند. دارندگان پروانه اشتغال می‌توانند اجرای برخی از وظایف خود را به دیگران محول نمایند. در این صورت باید افراد جهت انجام اقدامات و وظایف محوله دقیقاً مشخص شوند. بدیهی است مسئولیت این اقدامات و وظایف مشترکاً به عهده دارندگان پروانه و افراد مذبور خواهد بود.

۲-۶ دارندگان پروانه اشتغال قبل از انجام هر گونه اقدام اصلاحی که تأثیر قابل ملاحظه در حفاظت و ایمنی داشته باشد، باید مراتب را به واحد قانونی اعلام نمایند و تا کسب موافقت از اجرای آن خودداری کنند.

۳-۶ دارندگان پروانه اشتغال باید اطمینان حاصل نمایند که فقط از کارکنانی که به‌موجب پروانه اشتغال صلاحیت ایشان پذیرفته شده است، جهت انجام وظایف مقرر استفاده می‌گردد.

## ۷- مراحل اظهار و پروانه اشتغال

نمودار مراحل اجرایی جهت اظهار و بررسی صدور مجوز/پروانه اشتغال در پیوست ۳ ارائه شده است.

## ۸- بازنگری

این مدرک باید سالانه بازبینی و در صورت نیاز براساس آخرین داده‌های علمی و فنی در زمینه حفاظت در برابر اشعه بازنگری گردد.

**۹- مستندات مرتبه**

- ۱- قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی.
- ۲- آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۹ هیئت وزیران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۶.
- ۳- استانداردهای پایه حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استاندارد ملی ۷۷۵۱ (ISIRI 7751).
- ۴- پرتوهای غیریونساز - حدود پرتوگیری، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استاندارد ملی ۸۵۶۷ (ISIRI 8567).
- 5- Organization and Implementation of a National Regulatory Infrastructure Governing Protection against Ionizing Radiation and the Safety of Radiation Sources, IAEA-TECDOC-1067, Feb. 1999.
- 6- Categorization of Radioactive Sources, IAEA-TECDOC-1191, July 2003.

**۱۰- سوابق**

مورد ندارد.

## ۱۱ - تاریخچه

| ردیف | تغییر از ویرایش... به ویرایش... | شرح تغییرات (صفحه/پاراگراف/تغییر) | تاریخ اجرا |
|------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
|      |                                 |                                   |            |

پیوست ۱مقادیر D برای برخی از رادیونوکلئیدها

| رادیونوکلئید   | 1000xD<br>(TBq) | 10xD<br>(Ci) | D<br>(TBq) | 0.01xD<br>(TBq) | 0.01xD<br>(Ci) |
|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|----------------|
| Am-241         | 6.E+01          | 2.E+03       | 6.E-01     | 2.E+01          | 6.E-02         |
| Am-241/Be      | 6.E+01          | 2.E+03       | 6.E-01     | 2.E+01          | 6.E-02         |
| Au-198         | 2.E+02          | 5.E+03       | 2.E+00     | 5.E+01          | 2.E-01         |
| Cd-109         | 2.E+04          | 5.E+05       | 2.E+02     | 5.E+03          | 2.E+01         |
| Cf-252         | 2.E+01          | 5.E+02       | 2.E-01     | 5.E-00          | 2.E-02         |
| Cm-244         | 5.E+01          | 1.E+03       | 5.E-01     | 1.E+01          | 5.E-02         |
| Co-57          | 7.E+02          | 2.E+04       | 7.E+00     | 2.E+02          | 7.E-01         |
| Co-60          | 3.E+01          | 8.E+02       | 3.E-01     | 8.E+00          | 3.E-02         |
| Cs-137         | 1.E+02          | 3.E+03       | 1.E+00     | 3.E+01          | 1.E-01         |
| Fe-55          | 8.E+05          | 2.E+07       | 8.E+03     | 2.E+05          | 8.E+00         |
| Gd-153         | 1.E+03          | 3.E+04       | 1.E+01     | 3.E+02          | 1.E+00         |
| Ge-68          | 7.E+02          | 2.E+04       | 7.E+00     | 2.E+02          | 7.E-01         |
| H-3            | 2.E+06          | 5.E+07       | 2.E+04     | 5.E+05          | 2.E+03         |
| I-125          | 2.E+02          | 5.E+03       | 2.E+00     | 5.E+01          | 2.E-01         |
| I-131          | 2.E+02          | 5.E+03       | 2.E+00     | 5.E+01          | 2.E-01         |
| Ir-192         | 8.E+01          | 2.E+03       | 8.E-01     | 2.E+01          | 8.E-02         |
| Kr-85          | 3.E+04          | 8.E+05       | 3.E+02     | 8.E+03          | 3.E+01         |
| Mo-99          | 3.E+02          | 8.E+03       | 3.E+00     | 8.E+01          | 3.E-01         |
| Ni-63          | 6.E+04          | 2.E+06       | 6.E+02     | 2.E+04          | 6.E+01         |
| P-32           | 1.E+04          | 3.E+05       | 1.E+02     | 3.E+03          | 1.E+01         |
| Pd-103         | 9.E+04          | 2.E+06       | 9.E+02     | 2.E+04          | 9.E+01         |
| Pm-147         | 4.E+04          | 1.E+06       | 4.E+02     | 1.E+04          | 4.E+01         |
| Po-210         | 6.E+02          | 2.E+03       | 6.E-01     | 2.E+01          | 6.E-02         |
| Pu-238         | 6.E+01          | 2.E+03       | 6.E-01     | 2.E+01          | 6.E-02         |
| Pu-239/Be      | 6.E+01          | 2.E+03       | 6.E-01     | 2.E+01          | 6.E-02         |
| Ra-226         | 4.E+01          | 1.E+03       | 4.E-01     | 1.E+01          | 4.E-04         |
| Ru-106(Rh-106) | 3.E+02          | 8.E+03       | 3.E+00     | 8.E+01          | 3.E-01         |
| Se-75          | 2.E+02          | 5.E+03       | 2.E+00     | 5.E+01          | 2.E-01         |
| Sr-90(Y-90)    | 1.E+03          | 3.E+04       | 1.E+01     | 3.E+02          | 1.E+00         |
| Tc-99m         | 7.E+02          | 2.E+04       | 7.E+00     | 2.E+02          | 7.E-01         |
| Tl-204         | 2.E+04          | 5.E+05       | 2.E+01     | 5.E+03          | 2.E+01         |
| Tm-170         | 2.E+04          | 5.E+05       | 2.E+02     | 5.E+03          | 2.E+01         |
| Yb-169         | 3.E+02          | 8.E+03       | 3.E+00     | 8.E+01          | 3.E-01         |

۱. مقدار معین شده برای پرتوزایی هر چشم است.

۲. اگر پرتوزایی چشمه‌ای از D بیشتر باشد در این صورت چشم خطرناک محسوب می‌شود و در صورت عدم برقراری اینمی و امنیت کافی از پتانسیل قابل توجهی برای ایجاد اثرات قطعی برخوردار است.

۳. اگر A پرتوزایی یک چشم باشد در این صورت:

• A/D<1 به مفهوم آن است که پرتوگیری از این چشم به احتمال زیاد اثرات قطعی به وجود نمی‌آورد.

• 1≤A/D<10 به مفهوم آن است که پرتوگیری از این چشم می‌تواند به احتمال زیاد اثرات قطعی به وجود آورد.

• 10≤A/D<1000 به مفهوم آن است که پرتوگیری از این چشم می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به مرگ شود،

• به مفهوم آن است که حتی پرتوگیری ناشی از ذرات پخش شده‌ای این چشم نیز می‌تواند منجر به مرگ شود.

## پیوست ۲

جدول ۱ - سطوح معاف پرتوزایی هسته‌های پرتوزا (اعداد گرد شده‌اند).

| پرتوزایی<br>(Bq) | غلظت پرتوزایی<br>(Bq/g) | هسته<br>پرتوزا | پرتوزایی<br>(Bq) | غلظت پرتوزایی<br>(Bq/g) | هسته<br>پرتوزا |
|------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 1 E+07           | 1 E+04                  | Co-58m         | 1 E+09           | 1 E+06                  | H-3            |
| 1 E+05           | 1 E+01                  | Co-60          | 1 E+07           | 1 E+03                  | Be-7           |
| 1 E+06           | 1 E+03                  | Co-60m         | 1 E+07           | 1 E+04                  | C-14           |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Co-61          | 1 E+09           | 1 E+02                  | O-15           |
| 1 E+05           | 1 E+01                  | Co-62m         | 1 E+06           | 1 E+01                  | F-18           |
| 1 E+08           | 1 E+04                  | Ni-59          | 1 E+06           | 1 E+01                  | Na-22          |
| 1 E+08           | 1 E+05                  | Ni-63          | 1 E+05           | 1 E+01                  | Na-24          |
| 1 E+06           | 1 E+01                  | Ni-65          | 1 E+06           | 1 E+03                  | Si-31          |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Cu-64          | 1 E+05           | 1 E+03                  | P-32           |
| 1 E+06           | 1 E+01                  | Zn-65          | 1 E+08           | 1 E+05                  | P-33           |
| 1 E+06           | 1 E+04                  | Zn-69          | 1 E+08           | 1 E+05                  | S-35           |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Zn-69m         | 1 E+06           | 1 E+04                  | Cl-36          |
| 1 E+05           | 1 E+01                  | Ga-72          | 1 E+05           | 1 E+01                  | Cl-38          |
| 1 E+08           | 1 E+04                  | Ge-71          | 1 E+08           | 1 E+06                  | Ar-37          |
| 1 E+07           | 1 E+03                  | As-73          | 1 E+09           | 1 E+02                  | Ar-41          |
| 1 E+06           | 1 E+01                  | As-74          | 1 E+06           | 1 E+02                  | K-40           |
| 1 E+05           | 1 E+02                  | As-76          | 1 E+06           | 1 E+02                  | K-42           |
| 1 E+06           | 1 E+03                  | As-77          | 1 E+06           | 1 E+01                  | K-43           |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Se-75          | 1 E+07           | 1 E+04                  | Ca-45          |
| 1 E+06           | 1 E+01                  | Br-82          | 1 E+06           | 1 E+01                  | Ca-47          |
| 1 E+09           | 1 E+02                  | Kr-74          | 1 E+06           | 1 E+01                  | Sc-46          |
| 1 E+09           | 1 E+02                  | Kr-76          | 1 E+06           | 1 E+02                  | Sc-47          |
| 1 E+09           | 1 E+02                  | Kr-77          | 1 E+05           | 1 E+01                  | Sc-48          |
| 1 E+05           | 1 E+03                  | Kr-79          | 1 E+05           | 1 E+01                  | V-48           |
| 1 E+07           | 1 E+04                  | Kr-81          | 1 E+07           | 1 E+03                  | Cr-51          |
| 1 E+12           | 1 E+05                  | Kr-83m         | 1 E+05           | 1 E+01                  | Mn-51          |
| 1 E+04           | 1 E+05                  | Kr-85          | 1 E+05           | 1 E+01                  | Mn-52          |
| 1 E+10           | 1 E+03                  | Kr-85m         | 1 E+05           | 1 E+01                  | Mn-52m         |
| 1 E+09           | 1 E+02                  | Kr-87          | 1 E+09           | 1 E+04                  | Mn-53          |
| 1 E+09           | 1 E+02                  | Kr-88          | 1 E+06           | 1 E+01                  | Mn-54          |
| 1 E+05           | 1 E+02                  | Rb-86          | 1 E+05           | 1 E+01                  | Mn-56          |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Sr-85          | 1 E+06           | 1 E+01                  | Fe-52          |

ادامه جدول ۱

| پرتوزایی<br>(Bq) | پرتوزایی<br>(Bq/g) | غلظت پرتوزایی<br>پرتوزا | هسته<br>پرتوزا | پرتوزایی<br>(Bq) | پرتوزایی<br>(Bq/g) | غلظت پرتوزایی<br>پرتوزا | هسته                |
|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 E+07           | 1 E+02             | Sr-85m                  |                | 1 E+06           | 1 E+04             |                         | Fe-55               |
| 1 E+06           | 1 E+02             | Sr-87m                  |                | 1 E+06           | 1 E+01             |                         | Fe-59               |
| 1 E+06           | 1 E+03             | Sr-89                   |                | 1 E+06           | 1 E+01             |                         | Co-55               |
| 1 E+04           | 1 E+02             | Sr-90 <sup>1</sup>      |                | 1 E+05           | 1 E+01             |                         | Co-56               |
| 1 E+05           | 1 E+01             | Sr-91                   |                | 1 E+06           | 1 E+02             |                         | Co-57               |
| 1 E+06           | 1 E+01             | Sr-92                   |                | 1 E+06           | 1 E+01             |                         | Co-58               |
| 1 E+06           | 1 E+02             | In-113m                 |                | 1 E+05           | 1 E+03             |                         | Y-90                |
| 1 E+06           | 1 E+02             | In-114m                 |                | 1 E+06           | 1 E+03             |                         | Y-91                |
| 1 E+06           | 1 E+02             | In-115m                 |                | 1 E+06           | 1 E+02             |                         | Y-91m               |
| 1 E+07           | 1 E+03             | Sn-113                  |                | 1 E+05           | 1 E+02             |                         | Y-92                |
| 1 E+05           | 1 E+02             | Sn-125                  |                | 1 E+05           | 1 E+02             |                         | Y-93                |
| 1 E+04           | 1 E+02             | Sb-122                  |                | 1 E+07           | 1 E+03             |                         | Zr-93 <sup>1</sup>  |
| 1 E+06           | 1 E+01             | Sb-124                  |                | 1 E+06           | 1 E+01             |                         | Zr-95               |
| 1 E+06           | 1 E+02             | Sb-125                  |                | 1 E+05           | 1 E+01             |                         | Zr-97 <sup>1</sup>  |
| 1 E+07           | 1 E+02             | Te-123m                 |                | 1 E+07           | 1 E+04             |                         | Nb-93m              |
| 1 E+07           | 1 E+03             | Te-125m                 |                | 1 E+06           | 1 E+01             |                         | Nb-94               |
| 1 E+06           | 1 E+03             | Te-127                  |                | 1 E+06           | 1 E+01             |                         | Nb-95               |
| 1 E+07           | 1 E+03             | Te-127m                 |                | 1 E+06           | 1 E+01             |                         | Nb-97               |
| 1 E+06           | 1 E+02             | Te-129                  |                | 1 E+05           | 1 E+01             |                         | Nb-98               |
| 1 E+06           | 1 E+03             | Te-129m                 |                | 1 E+06           | 1 E+01             |                         | Mo-90               |
| 1 E+05           | 1 E+02             | Te-131                  |                | 1 E+08           | 1 E+03             |                         | Mo-93               |
| 1 E+06           | 1 E+01             | Te-131m                 |                | 1 E+06           | 1 E+02             |                         | Mo-99               |
| 1 E+07           | 1 E+02             | Te-132                  |                | 1 E+06           | 1 E+01             |                         | Mo-101              |
| 1 E+05           | 1 E+01             | Te-133                  |                | 1 E+06           | 1 E+01             |                         | Tc-96               |
| 1 E+05           | 1 E+01             | Te-133m                 |                | 1 E+07           | 1 E+03             |                         | Tc-96m              |
| 1 E+06           | 1 E+01             | Te-134                  |                | 1 E+08           | 1 E+03             |                         | Tc-97               |
| 1 E+07           | 1 E+02             | I-123                   |                | 1 E+07           | 1 E+03             |                         | Tc-97m              |
| 1 E+06           | 1 E+03             | I-125                   |                | 1 E+07           | 1 E+04             |                         | Tc-99               |
| 1 E+06           | 1 E+02             | I-126                   |                | 1 E+07           | 1 E+02             |                         | Tc-99m              |
| 1 E+05           | 1 E+02             | I-129                   |                | 1 E+07           | 1 E+02             |                         | Ru-97               |
| 1 E+06           | 1 E+01             | I-130                   |                | 1 E+06           | 1 E+02             |                         | Ru-103              |
| 1 E+06           | 1 E+02             | I-131                   |                | 1 E+06           | 1 E+01             |                         | Ru-105              |
| 1 E+05           | 1 E+01             | I-132                   |                | 1 E+05           | 1 E+02             |                         | Ru-106 <sup>1</sup> |
| 1 E+06           | 1 E+01             | I-133                   |                | 1 E+08           | 1 E+04             |                         | Rh-103m             |
| 1 E+05           | 1 E+01             | I-134                   |                | 1 E+07           | 1 E+02             |                         | Rh-105              |
| 1 E+06           | 1 E+01             | I-135                   |                | 1 E+08           | 1 E+03             |                         | Pd-103              |

ادامه جدول ۱

| پرتوزایی<br>(Bq) | غلظت پرتوزایی<br>(Bq/g) | هسته<br>پرتوزا      | پرتوزایی<br>(Bq) | غلظت پرتوزایی<br>(Bq/g) | هسته<br>پرتوزا      |
|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 E+04           | 1 E+04                  | Xe-131m             | 1 E+06           | 1 E+03                  | Pd-109              |
| 1 E+04           | 1 E+03                  | Xe-133              | 1 E+06           | 1 E+02                  | Ag-105              |
| 1 E+10           | 1 E+03                  | Xe-135              | 1 E+06           | 1 E+01                  | Ag-110m             |
| 1 E+05           | 1 E+02                  | Cs-129              | 1 E+06           | 1 E+03                  | Ag-111              |
| 1 E+06           | 1 E+03                  | Cs-131              | 1 E+06           | 1 E+04                  | Cd-109              |
| 1 E+05           | 1 E+01                  | Cs-132              | 1 E+06           | 1 E+02                  | Cd-115              |
| 1 E+05           | 1 E+03                  | Cs-134m             | 1 E+06           | 1 E+03                  | Cd-115m             |
| 1 E+04           | 1 E+01                  | Cs-134              | 1 E+06           | 1 E+02                  | In-111              |
| 1 E+07           | 1 E+04                  | W-185               | 1 E+07           | 1 E+04                  | Cs-135              |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | W-187               | 1 E+05           | 1 E+01                  | Cs-136              |
| 1 E+06           | 1 E+03                  | Re-186              | 1 E+04           | 1 E+01                  | Cs-137 <sup>1</sup> |
| 1 E+05           | 1 E+02                  | Re-188              | 1 E+04           | 1 E+01                  | Cs-138              |
| 1 E+06           | 1 E+01                  | Os-185              | 1 E+06           | 1 E+02                  | Ba-131              |
| 1 E+07           | 1 E+02                  | Os-191              | 1 E+05           | 1 E+01                  | Ba-140 <sup>1</sup> |
| 1 E+07           | 1 E+03                  | Os-191m             | 1 E+05           | 1 E+01                  | La-140              |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Os-193              | 1 E+06           | 1 E+02                  | Ce-139              |
| 1 E+06           | 1 E+01                  | Ir-190              | 1 E+07           | 1 E+02                  | Ce-141              |
| 1 E+04           | 1 E+01                  | Ir-192              | 1 E+06           | 1 E+02                  | Ce-143              |
| 1 E+05           | 1 E+02                  | Ir-194              | 1 E+05           | 1 E+02                  | Ce-144 <sup>1</sup> |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Pt-191              | 1 E+05           | 1 E+02                  | Pr-142              |
| 1 E+07           | 1 E+03                  | Pt-193m             | 1 E+06           | 1 E+04                  | Pr-143              |
| 1 E+06           | 1 E+03                  | Pt-197              | 1 E+06           | 1 E+02                  | Nd-147              |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Pt-197m             | 1 E+06           | 1 E+02                  | Nd-149              |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Au-198              | 1 E+07           | 1 E+04                  | Pm-147              |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Au-199              | 1 E+06           | 1 E+03                  | Pm-149              |
| 1 E+07           | 1 E+02                  | Hg-197              | 1 E+08           | 1 E+04                  | Sm-151              |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Hg-197m             | 1 E+06           | 1 E+02                  | Sm-153              |
| 1 E+05           | 1 E+02                  | Hg-203              | 1 E+06           | 1 E+01                  | Eu-152              |
| 1 E+06           | 1 E+01                  | Tl-200              | 1 E+06           | 1 E+02                  | Eu-152m             |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Tl-201              | 1 E+06           | 1 E+01                  | Eu-154              |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Tl-202              | 1 E+07           | 1 E+02                  | Eu-155              |
| 1 E+04           | 1 E+04                  | Tl-204              | 1 E+07           | 1 E+02                  | Gd-153              |
| 1 E+06           | 1 E+02                  | Pb-203              | 1 E+06           | 1 E+03                  | Gd-159              |
| 1 E+04           | 1 E+01                  | Pb-210 <sup>1</sup> | 1 E+06           | 1 E+01                  | Tb-160              |
| 1 E+05           | 1 E+01                  | Pb-212 <sup>1</sup> | 1 E+06           | 1 E+03                  | Dy-165              |

ادامه جدول ۱


| پرتوزایی<br>(Bq) | غلظت پرتوزایی<br>(Bq/g) | هرسته<br>پرتوزا      | پرتوزایی<br>(Bq) | غلظت پرتوزایی<br>(Bq/g) | هرسته<br>پرتوزا     |
|------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 E+05           | 1 E+01                  | Bi-206               | 1 E+06           | 1 E+03                  | Dy-166              |
| 1 E+06           | 1 E+01                  | Bi-207               | 1 E+05           | 1 E+03                  | Ho-166              |
| 1 E+06           | 1 E+03                  | Bi-210               | 1 E+07           | 1 E+04                  | Er-169              |
| 1 E+05           | 1 E+01                  | Bi-212 <sup>1</sup>  | 1 E+06           | 1 E+02                  | Er-171              |
| 1 E+06           | 1 E+01                  | Po-203               | 1 E+06           | 1 E+03                  | Tm-170              |
| 1 E+06           | 1 E+01                  | Po-205               | 1 E+08           | 1 E+04                  | Tm-171              |
| 1 E+06           | 1 E+01                  | Po-207               | 1 E+07           | 1 E+03                  | Yb-175              |
| 1 E+04           | 1 E+01                  | Po-210               | 1 E+07           | 1 E+03                  | Lu-177              |
| 1 E+07           | 1 E+03                  | At-211               | 1 E+06           | 1 E+01                  | Hf-181              |
| 1 E+07           | 1 E+04                  | Rn-220 <sup>1</sup>  | 1 E+04           | 1 E+01                  | Ta-182              |
| 1 E+08           | 1 E+01                  | Rn-222 <sup>1</sup>  | 1 E+07           | 1 E+03                  | W-181               |
| 1 E+07           | 1 E+02                  | Pu-235               | 1 E+05           | 1 E+02                  | Ra-223 <sup>1</sup> |
| 1 E+04           | 1 E+01                  | Pu-236               | 1 E+05           | 1 E+01                  | Ra-224 <sup>1</sup> |
| 1 E+07           | 1 E+03                  | Pu-237               | 1 E+05           | 1 E+02                  | Ra-225              |
| 1 E+04           | 1 E+00                  | Pu-238               | 1 E+04           | 1 E+01                  | Ra-226 <sup>1</sup> |
| 1 E+04           | 1 E+00                  | Pu-239               | 1 E+06           | 1 E+02                  | Ra-227              |
| 1 E+03           | 1 E+00                  | Pu-240               | 1 E+05           | 1 E+01                  | Ra-228 <sup>1</sup> |
| 1 E+05           | 1 E+02                  | Pu-241               | 1 E+06           | 1 E+01                  | Ac-228              |
| 1 E+04           | 1 E+00                  | Pu-242               | 1 E+07           | 1 E+03                  | Th-226 <sup>1</sup> |
| 1 E+07           | 1 E+03                  | Pu-243               | 1 E+04           | 1 E+01                  | Th-227              |
| 1 E+04           | 1 E+00                  | Pu-244               | 1 E+04           | 1 E+00                  | Th-228 <sup>1</sup> |
| 1 E+04           | 1 E+00                  | Am-241               | 1 E+03           | 1 E+00                  | Th-229 <sup>1</sup> |
| 1 E+06           | 1 E+03                  | Am-242               | 1 E+04           | 1 E+00                  | Th-230              |
| 1 E+04           | 1 E+00                  | Am-242m <sup>1</sup> | 1 E+07           | 1 E+03                  | Th-231              |
| 1 E+03           | 1 E+00                  | Am-243 <sup>1</sup>  | 1 E+03           | 1 E+00                  | طبعی-               |
| 1 E+05           | 1 E+02                  | Cm-242               |                  |                         | (Th-232 شامل)       |
| 1 E+04           | 1 E+00                  | Cm-243               | 1 E+05           | 1 E+03                  | Th-234 <sup>1</sup> |
| 1 E+04           | 1 E+01                  | Cm-244               | 1 E+06           | 1 E+01                  | Pa-230              |
| 1 E+03           | 1 E+00                  | Cm-245               | 1 E+03           | 1 E+00                  | Pa-231              |
| 1 E+03           | 1 E+00                  | Cm-246               | 1 E+07           | 1 E+02                  | Pa-233              |
| 1 E+04           | 1 E+00                  | Cm-247               | 1 E+05           | 1 E+01                  | U-230 <sup>1</sup>  |
| 1 E+03           | 1 E+00                  | Cm-248               | 1 E+07           | 1 E+02                  | U-231               |
| 1 E+06           | 1 E+03                  | Bk-249               | 1 E+03           | 1 E+00                  | U-232 <sup>1</sup>  |
| 1 E+06           | 1 E+03                  | Cf-246               | 1 E+04           | 1 E+01                  | U-233               |
| 1 E+04           | 1 E+01                  | Cf-248               | 1 E+04           | 1 E+01                  | U-234               |

ادامه جدول ۱

| پرتوزایی<br>(Bq) | پرتوزایی<br>(Bq/g) | غلظت پرتوزایی<br>برتوزا | هسته | پرتوزایی<br>(Bq) | پرتوزایی<br>(Bq/g) | غلظت پرتوزایی<br>برتوزا | هسته                |
|------------------|--------------------|-------------------------|------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 E+03           | 1 E+00             | Cf-249                  |      | 1 E+04           | 1 E+01             |                         | U-235 <sup>1</sup>  |
| 1 E+04           | 1 E+01             | Cf-250                  |      | 1 E+04           | 1 E+01             |                         | U-236               |
| 1 E+03           | 1 E+00             | Cf-251                  |      | 1 E+06           | 1 E+02             |                         | U-237               |
| 1 E+04           | 1 E+01             | Cf-252                  |      | 1 E+04           | 1 E+01             |                         | U-238 <sup>1</sup>  |
| 1 E+05           | 1 E+02             | Cf-253                  |      | 1 E+03           | 1 E+00             |                         | طبیعی-U-            |
| 1 E+03           | 1 E+00             | Cf-254                  |      | 1 E+06           | 1 E+02             |                         | U-239               |
| 1 E+05           | 1 E+02             | Es-253                  |      | 1 E+07           | 1 E+03             |                         | U-240               |
| 1 E+04           | 1 E+01             | Es-254                  |      | 1 E+06           | 1 E+01             |                         | U-240 <sup>1</sup>  |
| 1 E+06           | 1 E+02             | Es-254m                 |      | 1 E+03           | 1 E+00             |                         | Np-237 <sup>1</sup> |
| 1 E+07           | 1 E+04             | Fm-254                  |      | 1 E+07           | 1 E+02             |                         | Np-239              |
| 1 E+06           | 1 E+03             | Fm-255                  |      | 1 E+06           | 1 E+01             |                         | Np-240              |
|                  |                    |                         |      | 1 E+07           | 1 E+02             |                         | Pu-234              |

### پیوست ۳

#### نمودار درختی مراحل اظهار و پروانه اشتغال



پیوست ۴

فرم اظهارنامہ منابع پر تو

- ## ۱- نام واردکننده یا استفاده‌کننده:

- ۲- آدرس کامل اظهارکننده همراه با کد پستی:

- ۳- نام کامل فردی که در ارتباط با کاربرد منابع پرتو یوده و می توان در صورت نیاز با وی تماس گرفت:

تلفن مستقیم: ۰۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰

- ۴- جداول زیر متناسب با نوع منبع یا منابع درخواستی به طور کامل و دقیق تکمیل گردد:

- #### ۱-۴ مشخصات دستگاه‌های بر ته ایکس ساز (دستگاه‌های که با روش شدن، تولید اشعه ایکس می‌کنند)

- ۲-۴ مشخصات چشم‌های پرتوزا (منابع حاوی رادیوایزوتوپ‌ها که به طور طبیعی از خود پرتو ساطع می‌نمایند)

## ۳-۴ مشخصات دستگاه‌های مولد پرتو غیریونیساز

| ردیف | نام و مدل دستگاه | کارخانه سازنده | شماره سریال | نوع پرتو | توان | فرکانس یا طول موج | نوع کاربرد | محل دقیق استفاده |
|------|------------------|----------------|-------------|----------|------|-------------------|------------|------------------|
|      |                  |                |             |          |      |                   |            |                  |
|      |                  |                |             |          |      |                   |            |                  |
|      |                  |                |             |          |      |                   |            |                  |
|      |                  |                |             |          |      |                   |            |                  |
|      |                  |                |             |          |      |                   |            |                  |
|      |                  |                |             |          |      |                   |            |                  |
|      |                  |                |             |          |      |                   |            |                  |

**توجه:** اطلاعات خواسته شده باید به طور کامل ارائه گردد. فرم‌های ناقص به مقاضی برگردانده خواهد شد.

اینجانب ..... به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت / مرکز .....  
 صحت اطلاعات مندرج در این فرم را تایید و تعهد می‌نمایم که منابع پرتو اظهارشده تنها در این شرکت / مرکز مورد استفاده قرار گرفته و هرگونه جایه‌جایی، واگذاری به سایرین یا پسمانداری آن‌ها (ویژه مواد پرتوزا) تنها پس از اخذ مجوز لازم از امور حفاظت در برابر اشعه کشور انجام پذیرد.

مهر شرکت یا مرکز

نام و نام خانوادگی و امضاء